

Entrée / Dégagement		Ni	Bc	E3	M	Ni
porte	BOIS 3 POINT SECURITE		X			
Encadrement			X			
Sol	CARRELAGE		X			
Plinthes	BOIS		X			
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE BLANCHE - nombreuses légères traces			X		
Mur 2* celui côté chambre	PEINTURE BLANCHE - nombreuses légères traces			X		
Mur 3 vers Ch	PEINTURE BLANCHE		X			
Mur 4 vers Sdb	PEINTURE BLANCHE		X			
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X			
Interrupteur	DOUBLE	X				
Interphone						
Eclairage(s)	3 spots au plafond	X				
Chauffage						
Fenêtre	1 FIXE HORIZONTALE		X			

* dans le sens des aiguilles de la montre

Inventaire mobilier, description

Observations

--	--	--	--	--	--	--

Pièce principale- Séjour Salon

DAF	au plafond		X			
Sol	BOIS - LAMES DE BOIS DEPUIS LE LINO DE LA CUISINE VERS CHAMBRE PARENTALE S'AFFAISSENT OU MAL FIXEES				X	
Plinthes	BOIS		X			
Mur 1 : celui du placard	PEINTURE BLANCHE légères traces		X			
Placard	2 PORTES - 4 ETAGERES - 1 PENDERIE	X				
Mur 2* celui coin cuisine	PEINTURE TABLEAU NOIR - CREDENCE - PEINTURE ROUGE		X			
Mur 3	PEINTURE BLANCHE - nombreuses légères traces			X		
Mur 4	PEINTURE BLANCHE légères traces			X		
Mur 5 celui de la bibliothèque	PEINTURE BLANCHE légères traces			X		
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X			
Chauffage	POELE BOIS		X			
Climatisation	FUJITSU		X			
Eclairage	3 X 4 SPOTS avec ampoules		X			
Interrupteur	VA ET VIENT		X			
Prises électriques	4 APPARENTES		X			
Fenêtre	1 OUVRANTE - 1 FIXE ALU		X			
Encadrement Fenêtre	ALU		X			
Baie vitrée	DEUX BAIES VITREES ALU DV		X			
Volets	VR ELECTRIQUE		X			
Placard de rangement						
Nécessaire nettoyage						
Escabeau						
Cumulus						
Aspirateur						
Talbe à manger						
Chaises à manger						
Coussin						
Vide poches						
TV						
Meuble TV						
Table de salon						
Canapé						
Chaise						
Meuble Etagère						
Eclairages						
Biblots sur étagères						
Rideau						
Peinture						

* dans le sens des aiguilles de la montre

Inventaire mobilier, description

Observations						
COIN CUISINE						
Sol	PVC SUR REVETEMENT BOIS - <i>affaissement de quelques lames</i>		X			
Plinthes	BOIS		X			
Mur 1 : celui de l'a crédence	CREDENCE - peinture rouge		X			
Mur 2*	PEINTURE BLANCHE		X			
Mur 3	PEINTURE BLANCHE		X			
Mur 4	PEINTURE BLANCHE		X			
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X			
Interrupteur	DEUX		X			
Prises	DEUX		X			
Chauffage	CLIM REVERSIBLE		X			
Placard de rangement HAUT	5 PORTES VITREES - 6 ETAGERES VITRES/ 6 PORTES BOIS - 3 ETAGERES BOIS		X			
Placard de rangement BAS	5 PORTES BOIS - 5 ETAGERES BOIS / 7 TIROIRS BOIS		X			
Plan travail évier	BOIS		X			
Meuble sous évier	2 PORTES BOIS - 1 ETAGERE		X			
Eclairages	2 SPOTS AU PLAFOND		X			
Four	IKEA			X		
Plaques de cuisson	SIEMENS INDUCTION 3 FEUX		X			
Hotte aspirante	ELECTROLUX					
Réfrigérateur congélateur	SIEMENS			X		
Lave vaisselle	SIEMENS			X		
Lave linge						
Micro ondes	WHIRPOOL			X		
Cafetière						
Grille pain						
Bouilloire						
Evier						
Robinetterie						
Siphon						
Bonde de fond						
Inventaire mobilier, description						
Mug et bol						
Verre à pied						
Verres GIN						
Verre à eau						
Tasses café						
Assiettes plates GM						
Assiettes à dessert						
Assiettes creuses						
Set de table						
Planche à découper						
Egouttoir vaisselle						
Couverts						
Couverts à salade						
Couteau à pain						
Couteaux à viande						
Dessous plats						
Grandes cuillères						
Tire bouchon						
Pincés						
Plat four						
Passoire						
Saladier						
Presse agrume						
Casserolles						
Poele						
Faitou						
Ballet et nettoyage						
Poubelle						
Observations						
Chambre 1 Face entrée						
porte	BOIS		X			
Encadrement porte			X			
Sol	BOIS		X			
Plinthes	BOIS		X			

Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE BLANCHE	X					
Mur 2*	PEINTURE BLANCHE	X					
Mur 3	PEINTURE BLANCHE	X					
Mur 4	PEINTURE ROSE	X					
Plafond	PEINTURE BLANCHE	X					
Chauffage							
Placard	5 PORTES BOIS - 20 ETAGERES - 1 PENDERIE	X					
Interrupteur		X					
Prises électriques	DEUX	X					
Prises TV	UNE	X					
Fenêtre	BAIE VITREE 2 PORTES COULISSANTES ALU	X					
Encadrement Fenêtre		X					
Volets	VR ELECTRIQUES	X					
Eclairages	UN SUSPENSION - UNE AMPOULE	X					

* dans le sens des aiguilles de la montre

Observations							

Inventaire							
lit double							
Matelas et sommier							
Oreillers							
Chaise							
Rideaux							
Meuble rangement							
Linge de maison							
Porte serviette							
Rideau de douche							
Poubelle à pédale							
Luminaire							
Miroir							
Déco							
Meuble chaussures							

Observations							

Salle de Bains + Wc							
Porte	BOIS - UNE TACHE	X					
Encadrement		X					
Sol	CARRELAGE	X					
Mur 1 : celui de la porte	FAIENCE	X					
Mur 2*	FAIENCE	X					
Mur 3	FAIENCE	X					
Mur 4	FAIENCE - PEINTURE BLANCHE	X					
Plafond	PEINTURE BLANCHE	X					
Eclairages	SUSPENSION	X					
Prises	UNE	X					
Interrupteur	DOUBLE	X					
Fenêtre	DV ALU UN OUVRANT	X					
Baignoire		X					
Robinetterie baignoire		X					
Lavabo		X					
Meuble sous lavabo	2 TIROIRS	X					
Robinetterie lavabo		X					
Bonde		X					
Syphon		X					
Miroir		X					
Poubelle							
Serviettes de toilette							
Draps de bain							
Tapis de sol							
Sèche cheveux							
Sèche serviettes	THERMOR	X					

Observations							
1 ETAGE VERRE DEPOSEE							

WC							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Abattant	DOUBLE		X				
Cuvette			X				
Chasse d'eau			X				

* dans le sens des aiguilles de la montre

Inventaire mobilier, description							
Porte papier							
Ballet de toilette							
Observations							

Chambre 2

porte	BOIS - PETIT ECLAT COTE PEINTURE NOIRE		X				
Encadrement porte			X				
Sol	BOIS		X				
Plinthes	BOIS		X				
Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE BLANCHE - légères traces		X				
Mur 2*	PEINTURE BLANCHE - légères traces		X				
Mur 3	PEINTURE BLANCHE		X				
Mur 4	PEINTURE BLEUE - légères éclats		X				
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X				
Interrupteur	SIMPLE		X				
Prises électriques	DEUX		X				
Chauffage							
Fenêtre	BAIES VITRES 2 BATTANTS ALU		X				
Encadrement Fenêtre			X				
Volets	VR ELECTRIQUE		X				
Armoire de rangement	2 PORTES COULISSANTES - 7 ETAGERES - 1 ETAGERE COULISSANTE - 1 PENDERIE		X				

* dans le sens des aiguilles de la montre

Observations							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Inventaire

lit double							
Matelas et sommier							
Oreillers							
Chaise							
Rideaux							
Meuble Etagère							
Linge de maison							
Luminaire							
Chevet							
Photos							
Déco							

Observations							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Buanderie

porte	BOIS - traces autour poignée - éclat peinture		X				
Encadrement			X				
Sol	CARRELAGE		X				
Plinthes	FAIENCE		X				
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE BLANCHE - 2 trous chevilles - légères salissures			X			
Mur 2*	PEINTURE BLANCHE - salissures autour du compteur - 2 trous chevilles			X			
Mur 3	PEINTURE BLANCHE		X				
Mur 4	PEINTURE BLANCHE		X				
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X				
Interrupteur	SIMPLE		X				
DAF	AU PLAFOND		X				
Eclairage(s)	UNE AMPOULE au plafond		X				
Fenêtre	DEUX COULISSANTES HORIZONTALES		X				
Sèche linge	VEDETTE		X				
Lave linge	MIELE		X				
Congélateur	THOMSON à tiroirs		X				
Adoucisseur			X				

* dans le sens des aiguilles de la montre

Inventaire mobilier, description							

Chambre 3 côté buanderie

porte	BOIS une clé - quelques salissures - 1 vis restée au bas de la porte angle côté marches		X						
Encadrement porte			X						
Sol	BOIS - lame de bois sous le lit détériorée		X						
Plinthes	BOIS		X						
Marches	BOIS -NEZ DE MARCHE ALU - PREMIERE CONTRE MARCHE ET NEZ DE MARCHE MAL FIXES			X					
Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE BLANCHE		X						
Mur 2*	PEINTURE BLANCHE		X						
Mur 3	PEINTURE BLANCHE - légères salissures		X						
Mur 4	PEINTURE NOIRE		X						
Mur 5	PEINTURE BLANCHE - nombreuses traces de meubles			X					
Mur 6	PEINTURE BLANCHE		X						
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X						
Interrupteur	SIMPLE		X						
Prises électriques	QUATRE		X						
Climatisation	CLIM R MITSUBISHI		X						
Fenêtre	2 COULISSANTES HORIZONTALES ALU - 1 FIXE HORIZONTALE ALU		X						
Encadrement Fenêtre			X						
Volets	RIDEAU TISSU NOIR		X						
Placard	CULULUS THERMO DYNAMIQUE ATLANTIC		X						
* dans le sens des aiguilles de la montre									

Observations

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inventaire

lit double									
Matelas et sommier									
Oreillers									
Chaise									
Rideaux									
Meuble Etagère									
Linge de maison									
Luminaire									
Chevet									
Photos									
Déco									

Observations

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Chambre 4 (suite parentale)

porte	BOIS A GALANDAGE		X						
Encadrement porte			X						
Sol	BOIS		X						
Plinthes	BOIS		X						
Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE BLANCHE		X						
Mur 2* celui du rangement	PEINTURE BLANCHE		X						
Armoire rangement GM	7 ETAGERES BOIS - 1 ETAGERE VERRE - 2 ETAGERES COULISSANTES - 7 TIROIRS FACE VITREE - 2 PENDERIES		X						
Mur 3	PEINTURE BLANCHE - grosse tâche dans l'angle		X						
Mur 4	PEINTURE BLANCHE : quelques traces		X						
Plafond	PEINTURE BLANCHE		X						
Interrupteur	VA ET VIENT		X						
Prises électriques	DEUX		X						
Climatisation			X						
Fenêtre	2 BAIES ALU COULISSANTES		X						
Encadrement Fenêtre			X						
Volets	VR ELECTRIQUE		X						
Armoire rangement PM	2 PORTES COULISSANTES - 7 ETAGERES -1 PENDERIE - DEUX ETAGERES PM -			X					
* dans le sens des aiguilles de la montre									

Observations

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inventaire

lit double									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terrasse	PLANCHER BOIS		x					
Prise	UNE		x					
Eclairages	DEUX APPLIQUES		x					
Inventaire mobilier, description								
Observations								